

会社名 株式会社 山高建設	機械管理者名 藤 和幸	型式 KR50HF	機械番号 D1A0059	アワーメータ 317 Hr.
検査実施日 平成 28 年 11 月 1 日	実施場所 山高建設 5-7-7-11	実施会社名 株式会社 山高建設	実施者名 藤 和幸	走行 1025 km

検査項目		状態	結果	検査項目		状態	結果
車 輛 部 関 係	1 ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		11 各灯火、スイッチの確認	✓		
	2 オービットロールの油もれ、取付のゆるみ	✓		12 計器類の機能の点検	✓		
	3 かじ取装置用油圧回路の油もれ、損傷	✓		13 クラッチ、レバー、ブレーキペダルの遊びおよび作動	✓		
	4 タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		14 ペダルのリターンスプリングの作動、レバーロッドの曲り	✓		
	5 非常用ステアリングポンプの機能	✓		15 各油圧機器の作動、油もれ	✓		
	6 ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ざき	✓		16 油圧バルブの作動	✓		
	7 ブレーキ液の液量、変色	✓		17 アクチュムレータの圧力点検、警報確認	✓		
	8 ブレーキのエアもれ、油もれ	✓		18 旋回およびウィンチドラムロックの作動	✓		
	9 エアタンクの凝水およびエアタンクの取付状態	✓		19 自動ブレーキの作動	✓		
	10 ブレーキドラムとライニングのすき間	✓		20 巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓		
	11 ブレーキシューの摺動部分とライニングの摩耗、ディスクパットの摩耗	✓		21 各カウンタバランスングバルブの作動、油もれ	✓		
	12 パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		22 各リリーフバルブの作動、油もれ	✓		
	13 エア圧低下警報装置の機能	✓		23 乱巻防止装置の作動	✓		
制 動 装 置	14 各アクスルの油もれ	✓		24 安全度計作動確認	✓		
	15 タイヤの溝の深さ、異状な摩耗、損傷	✓		25 角度計、長さ計作動確認	✓		
	16 タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	C	0	26 警報ブザーおよび自動停止の確認	✓		
	17 ハブボルトのゆるみ、ホイールベアリングのがた	✓		27 順次制御の確認	✓		
	18 タイヤの空気圧	✓		28 前方領域作動確認	✓		
	19 トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓		29 「作業開始前点検」による作動確認	✓		
	20 リーフスプリングの取付部(含ハブボルト)のゆるみ、損傷	✓		30 作動状態および異音	✓		
	21 サスペンションロックの作動機能	✓		31 減速機の異音、油量、油もれ	✓		
	22 サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油もれ	✓		32 旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓		
	23 トルクコンバータの油量、油もれ	✓		33 ブレーキ装置の作動	✓		
	24 ミッション切換の作動機能	✓		34 ロータリシール部の作動、損傷、油もれ	✓		
	25 ラインフィルタ交換(250H毎)	✓		35 変形、曲り、打こん、亀裂	✓		
	26 プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	L	0	36 スライド板の摩耗、損傷	✓		
27 デファレンシャルとプラネタリの油量、油もれ	✓		37 各ブッシュ、ベアリングの摩耗、損傷	✓			
走 行 装 置	28 バッテリの液量、比重	✓		38 シープ、ローラの損傷、摩耗、曲り	✓		
	29 前照灯の作用、損傷	✓		39 伸縮ワイヤロープの損傷、摩耗、調整	✓		
	30 方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓		40 ワイヤガイド、外れ止めの損傷、摩耗	✓		
	31 制動灯の作用、損傷	✓		41 ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓		
	32 後退灯、バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓		42 ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	33 エンジン油圧計、水温計の作用	✓		43 各部の給脂状態および作動	L	0	
	34 コンバータ油圧計、油温計の作用	✓		44 各シリンダの作動、油もれ	✓		
	35 燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓		45 接手のゆるみ、油もれ	✓		
	36 パイロットランプの作用	✓		46 ホースリールの作動、油もれ	✓		
	37 警報ランプ、ブザーまたはCORの作動	✓		47 取付状態および作動	✓		
	38 ワイパ、ウインドウォッシャの作動	✓		48 スイベルジョイントおよび配管ホースの油もれ	✓		
	39 警音器の作用	✓		49 ライニングの摩耗、クリアランスの調整	✓		
	電 気 装 置	40 ワイパブレードの摩耗、損傷	✓		50 マスタ、パワーシリンダの作動、油もれ	✓	
41 後写鏡、反射鏡の損傷および写映の状態		✓		51 クラッチバルブの作動、油もれ、各バルブの油もれ	✓		
42 フレームの変形、亀裂		✓		52 モータの異音、振動、発熱	✓		
43 エキゾーストパイプおよびマフラの取付状態、損傷		✓		53 減速機の異音、振動、発熱、油量	✓		
44 各グリースニップル部の給脂		L	0	54 ウィンチ能力の確認	✓		
45 アクセルリンク、ケーブルの損傷		✓		55 ウィンチワイヤロープの乱巻、損傷、摩耗、塗油	✓		
46 排気の状態		✓		56 フックの損傷、摩耗、硬化	✓		
47 エアクリーナエレメントの状態		C	0	57 フックの回転具合、ベアリングのがた、給脂	✓		
48 オイルの量、油もれ		✓		58 ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓		
49 オイルフィルタの取替、清掃		✓		59 シープの摩耗、損傷および回転具合	✓		
50 燃料もれ、フェューエルフィルタ、ウオーターセパレータの点検、清掃		✓		60 フックトラニオンの作動具合	✓		
51 ラジエタの水量、水もれ、キャップの機能		✓		61 フックロープソケットの状態、変形、亀裂	✓		
52 ファンベルトのゆるみ、損傷		✓		62 フックおよびナットねじ部の摩耗点検(要あれば分解)	✓		
53 ラジエタフィン部の点検、清掃	✓		63 フックブロックの変形、ボルト、ナットの摩耗、ゆるみ	✓			
ク レ ー ン 関 係	1 作動油の量、汚れ	✓		64 取付状態、クランプの脱落	✓		
	2 フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓		65 ホースの損傷、油もれ	✓		
	3 取付状態、損傷	✓		66 配管の損傷	✓		
	4 P.T.O.の作動	✓		67 各フィルタエレメントの定期交換	✓		
	5 取付部のゆるみ、外傷、油もれ	✓		68 各部のボルト、ナットの脱落、ゆるみ	✓		
	6 異音、発熱、振動の有無、油もれ	✓		69 ピン類、ブッシュの摩耗、損傷	✓		
	7 作動状態および各バルブの作動、油もれ	✓		70 部材の亀裂、異状変形	✓		
	8 シリンダの自然降下、油もれ	✓		71 各部の給油脂状態	L	0	
	9 水準器の水平確認	✓					
	10 アクセル作動状態	✓					

記号説明 V良好, A要調整, X要交換, R要修正, T要増給, C要清掃, L要給油脂, +要補充, O整備完了